

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE LAS MINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0614-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/03/2024
Foto 1: INGENIERO JUNTO A OPF Y DIRECTORA		Foto 2: PATIO 3 PARTE DE TIERRA Y PIEDRIN	
Foto 3: MURO PERIMETRAL DE LAMINA EN MAL ESTADO		Foto 4: PORTON DE LAMINA EN MAL ESTADO	
Foto 5: BALCONES DE METAL METAL CON MARCAS DE CORROSIÓN		Foto 6: VISTA FRONTAL ENTRADA A ESTABLECIMIENTO	



*Maria fidelina garcia sotz*  
Firma y sello del Presidente de la OPF


ING. MARXELA A. MÉNDEZ  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 11,709

Firma, Sello y No. de Colegiado del Especialista del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE LAS MINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0614-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/03/2024
			
<p>Foto 7: PATIO 2 CON DESNIVEL Y DE TIERRA</p>		<p>Foto 8: PROFESIONAL CON JUNTA DIRECTIVA DE OPF EN ESTABLECIMIENTO</p>	
			
<p>Foto 9: PATIO 1 DE TIERRA Y MONTE</p>		<p>Foto 10: VENTANAS EXPUESTAS SIN BALCONES</p>	
			
<p>Foto 11: PUERTAS DE MADERA EN MAL ESTADO</p>		<p>Foto 12: PISO TORTA DE CONCRETO EN MAL ESTADO</p>	



*María fidelina garcia sotoz*  
 Firma y Sello del Presidente de la OPF

  
**ING. MARXEL A. MÉNDEZ**  
 INGERIERO CIVIL  
 Colegiado 11,709  
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa