

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CIENAGA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-2876-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/03/2024

<p>Foto 1: . INGENIERO JUNTO A OPF Y DIRECTORA</p>	<p>Foto 2: MALLA SIN SEGURIDAD</p>
<p>Foto 3: MALLA TOTALMENTE DAÑADA</p>	<p>Foto 4: PUERTAS EN MAL ESTADO</p>
<p>Foto 5: AULAS SIN ILUMINACIÓN</p>	<p>Foto 6: VENTANAS QUEBRADAS</p>



*Leidy Araceli Sacchi Sotuj*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*Marcela Méndez*  
ING. MARXELA A. MÉNDEZ  
INGENIERO CIVIL  
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa  
COLEGIADO 11,709

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CIENAGA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-2876-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/03/2024



Foto 7: MALLA PERIMETRAL EN MAL ESTADO



Foto 8: INGENIERO REALIZANDO EVALUACIÓN DE ESTABLECIMIENTO JUNTO A OPF Y DIRECTORA.



Foto 9: VISTA FRONTAL A ESTABLECIMIENTO CON MUROS MANCHADOS



Foto 10: FALTA DE BALCONES EN VENTANAS




Foto 11: VISTA PARTE TRASERA DE ESTABLECIMIENTO CON TUBOS Y MALLA EN MAL ESTADO Y DRENAJES TAPADOS




Foto 12: NULA EXISTENCIA DE LAMPARAS



*Leidy Araceli Sacay SVTUS*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
ING. MARXEL A. MÉNDEZ  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 11,709  
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa