



HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "LAS VICTORIAS"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7A. AVENIDA 1-30 ZONA 6 COLONIA LAS VICTORIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-3182-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	23/07/2024




Foto1: .INGENIERO EN EL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO



Foto 2: INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA Y ESTRUCTURA METALICA



Foto 3: INSTALACIÓN DE LAMINA



Foto 4: INSTALACIÓN DE LAMINA TROQUELADA Y CAPOTE



Foto 5: FABRICACIÓN DE MESA DE CONCRETO EN COCINA E INSTALACIÓN DE AZULEJO EN MURO



Foto 6: INSTALACIÓN DE PILA DE CONCRETO EN COCINA



*[Handwritten Signature]*







Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten Signature]*

ING. MARXELA A. MÉNDEZ  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 11,709

Firma, apellido y no. Colegiado del Ejecutor de Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EOUM "LAS VICTORIAS"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	7A. AVENINDA 1-30 ZONA 6 COLONIA LAS VICTORIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	04-01-3182-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	23/07/2024
			
Foto 7: .INSTALACIÓN DE AZULJEJO EN MURO E INSTALACIÓN ELECTRICA DE FUERZA		Foto 8: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA, LAMINA TROQUELADA APLICACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO EN MURO E INSTALACIÓN ELECTRICA DE ILUMINACIÓN EN COCINA	
			
Foto 9: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA, LAMINA TROQUELADA EN PASILLO		Foto 10: INSTALACIÓN DE CANAL Y BAJADAS DE AGUA	
			
Foto 11: INSTALACIÓN DE CANAL DE METAL		Foto 12: INGENIERO EN LA RECEPCION DE REMOZAMIENTO	



Firma y sello del Presidente de la OFP

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

ING. MARXELA MÉNDEZ  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 11.709