



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSE POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANIMACAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0018-45	FECHA:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: ES NECESARIO EL MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHO EN COCINA.



Foto 2: ÁREA NO DISPONIBLE PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTACIÓN



Foto 3: CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTUFA DE COCINA



Foto 4: PARTES EXTERIOR DEL CENTRO EDUCATIVO CON DETERIORO, NECESITA REMODELAR




Foto 5: PARTES EXTERIOR DEL CENTRO EDUCATIVO CON DETERIORO, NECESITA REMODELAR




Foto 6: ILUMINACION EN MAL ESTADO, ES NECESARIO NUEVA INSTALACION.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO **X**

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSE POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANIMACAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04 02 -0018-45	FECHA:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024




FOTO 7: PINTURA EN PAREDES DETARIORADAS, ES NECESARIO EL MANTENIMIENTO DE SALONES CON PINTURA NUEVA.



FOTO 8: PINTURA EN PAREDES DETARIORADAS, ES NECESARIO EL MANTENIMIENTO DE SALONES CON PINTURA NUEVA.



FOTO 9: PISO DE SALON DE CLASE EN MAL ESTADO, NECESITA CAMBIO



FOTO 10:




FOTO 11:




FOTO 12:

Observación: si es necesario se puede agregar hojas adicionales y actualizar el numero de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y sello Director Centro Educativo Público

