REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR X			
DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSE POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA GARRUCHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0086-43	FECHA:	18/11/2024
TETECHO DE LAMI	E LAMINA DETERIORADO, ES NECESARIO CAMBIO DE NA. CON NECESIDAD DE CAMBIO DE CAPOTE O	Foto 2:ESTRUCTI SUSTITUIDO CON DE 2 "X4" GALVA	URA PORTANTE TIPO JOIS OXIDADOS, SERA N COSTANERA GALVANIZADA + 3 TIJERAS CON TUBO NIZADA
]	
*			
Foto 5:		Foto 6:	
Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.			

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.

DE E.O.R.M.

Firma y sello del Presidente de la OP

DIRECCIÓN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público