



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XEQUECHELAJ, ALDEA SAQUITACAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0087-43	FECHA:	12/11/2024



Foto1: proceso de instalación de piso cerámico en corredor salon de clase.



Foto 2: proceso de instalación de piso cerámico en 2 aulas y dirección.




Foto 3: proceso de pintura en paredes en las 2 aulas y dirección, proceso de instalación de puertas nuevas.



Foto 4: proceso de instalación de canales nuevos e instalación de tomacorrientes y lámparas led.



Foto 5: proceso de cernido de pared de las 2 aulas y dirección.



Foto 6: proceso mantenimiento de balcones 2 aulas y dirección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la ORF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público