

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO: | CHIMALTENANGO | MUNICIPIO: | SAN JOSE POAQUIL |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO SARAJMAC |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-02-0088-43 | FECHA: | 15/05/2024 |




Foto 1: SE NECESITA CAMBIAR ESTRUCTURA PORTANTE DE MADERA A ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL.




Foto 2: SE NECESITA CAMBIO DE TECHO DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26.



Foto 3: CANAL EXISTENTE SE DEBERA DES-INSTALAR Y RE-INSTALAR CON EL NUEVO TECHADO DE AULAS.



Foto 4: INODORO EN MAL ESTADO, CAMBIAR A INODORO TIPO PUSH.



Foto 5: SUSTITUCION ELECTRICA ILUMINACION.






Foto 6: SUSTITUCION DE MALLA PERIMETRAL. H: 2.00 m

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|---|
|  Firma y sello del Presidente |  Firma y Sello Director Centro Educativo |
|---|---|

