

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSE POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PALAMÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0095-43	FECHA:	20/09/2024



Foto1: TECHO DETERIORADO, ES NECESARIO EL CAMBIO DE ESTRUCTURA PORTANTE POR ESTRUCTURA DE METAL.



Foto 2: TECHO DE COCINA CUBIERTA DE LAMINA EN MAL ESTADO, ES NECESARIO SUSTITUIR LAMINA POR LAMINA TROQUELADA.



Foto 3: PISOS TORTA DE CONCRETO EN AULAS SIN PISO CERAMICA, ES NECESARIO INSTALAR PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE.



Foto 4: SE NECESITA INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION Y TOMACORRIENTES.



Foto 5: REPARACION DE PUERTA DE AULAS Y COCINA, POR LA COLOCACION DE PISO ES NECESARIO CORTAR LA PARTE INFERIOR DE LAS PUERTAS Y PINTADA.




Foto 6: CANAL DE PVC COCINA, ES NECESARIO CAMBIAR POR CANAL DE ALUZINC CALIBRE 26.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

