



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSE POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PALEY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0100-43	FECHA:	23/02/2024




Foto1: TECHADO SIN CANAL, SE NECESITA COLOCAR CANAL EN TECHADO DE CANCHA.



Foto 2: CANAL EXISTENTE CON FALTA DE REFUERZO Y REMACHES EN TRANSLAPES, SE NECESITA APLICAR SIKAFLEX EN TRANSLAPES DE CANAL.



Foto 3: REPARACION DE PLANCHA DE CONCRETO A COLOCACION DE ADOQUIN.




Foto 4: PORTON DE INGRESO EN MAL ESTADO. SE NECESITA CAMBIO DE PORTON.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

