

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Rafael Landivar y Caballero No.1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra Avenida 1-80 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0104-43	FECHA:	4/08/2024



Foto1: sanitario obsoletos ,cambio a inodoro tipo push y una nueva instalacion de tubo PVC 1/2 ( instalacion en visto ) para el abastamiento de sanitarios y lavamanos en el modulo #1.



Foto 2: Línea de agua no aprovechable, surge la necesidad de depósito subterráneo alimentado de esta acometida de agua potable, y a su vez servirá para alimentar depósito aéreo de 2500 LT.



Foto 3: REPARACION DE LAVAMANOS DE CONCRETO ARMABLE + INSTALACION DE 2 CHORROS (instalacion en visto)



Foto 4: ES NECESARIO EL MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN EL SERVICIO SANITARIO MODULO 1



Foto 5: colocacion y arreglo de base para deposito de agua potable e instalaciones fe tubo PVC.





Foto 6: reparacion de lavamano de sanitarios 2 con instalacion de tubo PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

