

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSE POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Rafael Landivar y Caballero No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Calle 1-360 zona 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0105-43	FECHA:	5/08/2024



Foto 1: MODULO #1: AULAS SIN ILUMINACION, ES NECESARIO NUEVA INSTALACION USANDO PLAFON Y BOMBILLAS LED.



Foto 2: MODULO #1 TOMACORRIENTE EN MAL ESTADO, ES NECESARIO NUEVA INSTALACION Y CABLE CALIBRE No.12.



Foto 3: MODULO #2: SIN ILUMINACION EN AULAS, ES NECESARIO LA DES-INSTALACION DE LAMPARAS EXISTENTES A PLAFON CON BOMBILLAS LED.



Foto 4: MODULO #1: PINTURA DETERIORADO, ES NECESARIO LA APLICACION DE PINTURA DE AGUA + ZOCALO DE PINTURA ACEITE.




Foto 5: MODULO #4 SANITARIOS EN MAL ESTADO, SUSTITUIR POR SANITARIO TIPO PUSH + ACCESORIOS






Foto 6: SUSTITUIR LAVAMANOS POR LAVAMANO DE CONCRETO ARMADO Y AZULEJO, Y SUSTITUCION DE PISO POR PISO ANTIDESLIZANTE, COMO APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
