



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSE POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA. CALLE 2-87 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-2229-42	FECHA:	20/11/2024



Fotografía No. 1: Ampliación de dos servicios sanitarios para varones.



Fotografía No. 2: Necesidad de dos servicios sanitarios para varones ya que los existentes son insuficientes para la población escolar.



Fotografía No. 3: Impermeabilización de paredes interior y exterior ya que debido a la filtración causa inundación dentro de la escuela.



Fotografía No. 4: Filtración de agua pluvial en pared de la escuela que causa moledias y enfermedades a la población escolar.



Fotografía No. 5: Problema de filtración de agua hacia la escuela, pared de la parte posterior donde se origina el problema.



Fotografía No. 6: Necesidad de canales y bajada de agua pluvial, impermeabilización de pared para evitar la continuidad del daño por filtraciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSE POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA CALLE 2-87 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-2229-42	FECHA:	20/11/2024



**Fotografía No. 7:** Fractura del piso de torta de cemento en el patio de la escuela de uso de la población escolar.



**Fotografía No. 8:** Sustitución de piso de torta de cemento por adoquin apto para el uso de la población escolar del establecimiento.



**Fotografía No.9:** Deterioro de torta de cemento del patio de juegos de la Escuela Oficial De Párvulos.



**Fotografía No. 10:** Mal estado de la cobertura de cemento del patio de la Escuela De Párvulos, debido a las lluvias.





**FOTO 11:** Deterioro de torta sustituido por adoquin



**FOTO 12:** Deterioro de torta susutituido por adoquin, acumulación de agua

Observación: si es necesario se puede agregar hojas adicionales y actualizar el numero de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo

Firma y Sello Director Centro Educativo

