nisterio de Educación


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PROGRAMIA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS

DURANTE

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSE POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	I ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PACHUITIATZAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-2789-43	FECHA:	18/09/2024



PREVIO

oto1: MEJORAMIENTO DE SANITARIO DE LA ESCUELA



POSTERIOR

Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO POR PISO CERÁMICO INTERIOR DE AULAS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO POR PISO CERAMICO, CORREDOR DE AULAS.



Foto 4: APLICACIÓN DE PINTURA EN PADERES, DE AULAS Y DIRECCIÓN; INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 5: INSTALACION DE CANALES EN CORREDOR DE LAS AULAS



Foto 6: PINTURA DE PUERTAS DE AULAS Y DIRECCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar e minifero de Rojas.

Gonzalio del Presidente de la OPP

Pirma y Sello Director Centro Educativo Público.

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSE POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA DEICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PACHUITIATZAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-2789-43	FECHA:	18/09/2024



oto1: MEJORAMIENTO DE SANITARIO DE LA ESCUELA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO POR PISO CERÁMICO INTERIOR DE AULAS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO POR PISO CERAMICO, CORREDOR DE AULAS.



Foto 4: APLICACIÓN DE PINTURA EN PADERES, DE AULAS Y DIRECCIÓN; INTERIORES Y EXTERIORES




Foto 5: INSTALACION DE CANALES EN CORREDOR DE LAS AULAS



Foto 6: PINTURA DE PUERTAS DE AULAS Y DIRECCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas



Firma y Sello Director Centro Ed

DIRECCIÓN