



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSE POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CENTRAL VIRGEN DE CANDELARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CENTRO, ALDEA HACIENDA MARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-2891-43	FECHA:	20/09/2024



Foto 1: ESTRUCTURA DE METAL + CAMBIO DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 ALUZINC.




Foto 2: AMPLIACION DE PARED DE COCINA A 2 AGUA ENTRE COCINA Y CORREDOR.



Foto 3: INSTALACION ELECTRICA FUERZA (TABLERO MONOFASICO)



Foto 4: CERNIDO DE PAREDES DE COCINA + PINTURA BASE AGUA



Foto 5: INSTALACION DE PISO DENTRO DE COCINA.




Foto 6: CIRCULACIÓN CON MALLA CICLONICA CON MARCO DE TUBO GALVANIZADO DE 1". + PORTON DE ENTRADA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público