

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Sauce, Aldea Xesuj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0054-43	FECHA:	10/07/2024



Foto 7: Patio de piso de torta de concreto



Foto 8: Drenaje de aguas negras



Foto 9 : Baranda de metal área de cocina



Foto 10: Área con necesidad de muro de contención



Foto 11: Inodoro a cambiar en sanitarios No. 1



Foto 12: Puertas de metal sanitarios No. 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOI
Ver:

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Sauce, Aldea Xesuj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0054-43	FECHA:	10/07/2024



Foto1: Techo de lámina de aula No. 5



Foto 2: Estructura de metal de aula No. 5




Foto 3: Área a colocar tubos hg y malla galvanizada



Foto 4: Techo de lámina de sanitario No. 1



Foto 5: Techo de lámina de sanitarios No. 2



Foto 6: Estructura de metal de sanitarios No. 1


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público