

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Joya del Aguacatal, Aldea Varituc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0061-43	FECHA:	14/05/2024



Foto 1: Salida de agua de la pila a la calle de un costado de la escuela sin un canal de agua adecuado lo que deteriora la calle constantemente.



Foto 2: Area perimetral en constante desbordamiento redeado unicamente por postes y malla, restando espacio util de recreación para los niños.



Foto 3: Salida de agua de la cocina, que se encuentra dentro de la escuela a un costado de la cocina, que desemboca a una calle al costado de la escuela, provocando el deterioro de la misma.



Foto 4: Por falta de cunetas, se ha ido lavando la tierra lo que provoca fisuras en banqueta y pared.



Foto 5: Area perimetral del lado norte colindante con una calle en donde la inclinación por el lavado de la tierra cada vez se hace mas grande limitando el espacio util de la escuela.



Foto 6: Lado perimetral este de la escuela que separa unicamente por una pared de laminas improvisado la escuela de un terreno particular, no siendo lo adecuado debido a posibles cortes con los filos salientes de la

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M. Hernández



Firma y sello del Presidente de la OPR

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Joya del Aguacatal, Aldea Varituc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0061-43	FECHA:	14/05/2024




Foto 1: Salida de agua de la pila a la calle de un costado de la escuela sin un canal de agua adecuado lo que deteriora la calle constantemente.



Foto 2: Área perimetral en constante desbordamiento redeado unicamente por postes y malla, restando espacio util de recreación para los niños.



Foto 3: Salida de agua de la cocina, que se encuentra dentro de la escuela a un costado de la cocina, que desemboca a una calle al costado de la escuela, provocando el deterioro de la misma.



Foto 4: Por falta de cunetas, se ha ido lavando la tierra lo que provoca fisuras en banqueta y pared.



Foto 5: Área perimetral del lado norte colindante con una calle en donde la inclinación por el lavado de la tierra cada vez se hace mas grande limitando el espacio util de la escuela.



Foto 6: Lado perimetral este de la escuela que separa unicamente por una pared de laminas improvisado la escuela de un terreno particular, no siendo lo adecuado debido a posibles cortes con los filos salientes de la

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M. H. [Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPEL

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público