



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN ANTONIO ALDEA CHOATALUN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0072-43	FECHA:	14/05/2024




Foto 1: Ampliar, remodelar levantado de paredes y unirlos con cada columnas ya existentes y demoler la pared del centro de la cocina




Foto 2: esta pared que sostiene la cumbrera y todo el techo de la cocina se demolera y se colocara un tuvo de 6x2 de metal con sus refuerzoz



Foto 3: Esta puerta de la cocina se le dara mantenimiento cambio de posicion de la chapa bisagras y pintura



Foto 4: Sustitucion de ventana de madera por ventana de metal



Foto 5: asi estaba el pizo torta antes de demolerlo



Foto 6: Pintura para pared en aulas en el exterior e interior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Maritza Vargas Camey de López
Firma y sello del Presidente de la OPF



Luis Ebadio Estrada Chocó
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN ANTONIO ALDEA CHOATALUN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0072-43	FECHA:	14/05/2024



Foto1: Sustitucion de piso torta de los baños por piso ceramica



Foto 2: Sustitución de de llave o chorro de mingetirio, por deterioro.



Foto 3: Inicio de Zanjeo para instalar el tubo pvc para condicir el agua a la cocina



Foto 4: Sustitucion de piso torta por azulejo alrededor de las tazas de los servicios sanitarios.



Foto 5: Asi estaba deteriorado el interruptor anteriormente.



Foto 6: Asi estaba instalada, la energia anteriormente en la cocinita de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Maritza Vargas Camey de López
Firma y sello del Presidente de la OPF



Luis Ebadio Estrada Chocoj
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN ANTONIO ALDEA CHOATALUN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0072-43	FECHA:	14/05/2024



Foto1: Tinaco engrietado, en total deterioro



Foto 2: Asi estaba las mesitas en donde picaban sus verduras las señoras en la cocina




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Maritza Vargas Camey de López
Firma y sello del Presidente de la OPF



Luis Ebdio Estrada Chocoj
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

