

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

| SITUACIÓN DEFICIENC            | IAS DETERMINADAS | PREVIO x | DURANTE                           |                        | POSTERIOR                      |  |  |
|--------------------------------|------------------|----------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|--|
| DEPARTAMENTO:                  | Chimaltenango    |          | MUNICIPIO:                        | San Martín Jilotepeque |                                |  |  |
| NOMBRE DEL<br>ESTABLECIMIENTO: | EORM             |          | DIRECCIÓN DEL<br>ESTABLECIMIENTO: | Caserío S              | Caserio Sacala Aldea Las Lomas |  |  |
| CÓDIGO DEL                     | 04-03-0139-43    |          | FECHA:                            | 14/05/202              | 14/05/2024                     |  |  |



Foto 1: en la parte de atrás del establecimiento cuenta solo con circulacion de lamina.



Foto 2: el establecimiento en la parte de atrás pasa una carretera por lo que peligra la integridad de los niños.



foto: es necesario realizar la contrucciones de un muro perimetral para evitar accidentes



Fotos 4. Por no contar con una circulación adecuada los niños tienden a poder salir en esta área si no se supervisa, es por eso que se necesita 42mts se circulación.



Foto 5: es de urgencia colocarle un techado adecuada a la cocina.



Foto 6: parte interior de la cocina que será techado, y de la misma forma se colocara piso de cemento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualiza (camún eso de hojas

aria Catalina Tun Xajil



