

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xiquin Sanahí
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04 - 04 - 0200 - 43	FECHA:	15 de mayo de 2024



Foto1: Cambio de lámparas de aulas, planta alta, cableado y sistema eléctrico.



Foto 2: Cambio de lámparas planta baja, cableado y sistema eléctrico




Foto 3 cambio de sistema eléctrico de pasillo de planta alta, lamparas, apagadores y tomacorrientes.



Foto 4: Cambio de sistema eléctrico de aulas. (cable, candelas, base de candelas, apagadores, tomacorrientes,)




Foto 5: cambio de tomacorrientes de aulas de planta alta y baja de tomacorrientes de centro educativo.




Foto 6: cambio de apagadores de aulas y corredores de planta alta y baja del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Leonardo Calicio Chuy

Firma y sello del Presidente de la OPF




Profa. Mirian Aracely Juchuña López.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xiquin Sanahi
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04 - 04 - 0200 - 43	FECHA:	15 de mayo de 2024



Foto 7: cambio de sistema electrico de corredor de escuela de planta baja(lamparas, tomacorrientes, apagadores



Foto 8: Pintura para las paredes de las aulas de la escuela.




Foto 9 Instalación de Sistema electrico de salon de computo para 19 computadores.



Foto 10: instalacion de caja, cableado y entubado de tomacorrientes y caja de distribucion de energia.




Foto 11: pintura de 4 aulas de planta baja interior y exterior.





Foto 12: Pintura de 2 aulas de planta alta. Parte interior y exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Leonardo Calicio Chuy

Firma y sello del Presidente de la OPF





Prof. Mirian Aracely Juchuña López.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Juan Comalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xiquin Sanahí
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04 - 04 - 0200 - 43	FECHA:	15 de mayo de 2024



Foto13: Reparación de pavimento de patio de la escuela.





Foto 14: Reparación de torta de patio de la entrada de la escuela




Foto 15 cambio de torta de patio del centro educativo



Foto 16: total de reparación de torta de patio 85 metros cuadrados.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Leonardo Calicio Chuy

Firma y sello del Presidente de la OPF





Profa. Mirian Aracely Juchuña López.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

