

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Asunción Manzanales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0023-43	FECHA:	20/08/2024



Foto 1: Remodelación de estufas rurales, colocación de hierro en marco y sustitución de piso azulejo.



Foto 2: Colocación de piso azulejo sobre piso de cemento actual de la cocina y sustitución de piso de estufas rurales.



Foto 3: Remodelación de estufas rurales.



Foto 4: Colocación de ventanales, pintado de cocina y conexión eléctrica.



Foto 5: Entrega de materiales para realización de los trabajos en la EORM Barrio Asunción Manzanales.



Foto 6: Visita de perosnero del Minsterio de Educación sobre el avance del proyecto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.






Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



	
<p>Faded text at the bottom of the first page.</p>	<p>Faded text at the bottom of the second page.</p>
	
	
<p>Faded text at the bottom of the third page.</p>	<p>Faded text at the bottom of the fourth page.</p>
	
	
<p>Faded text at the bottom of the fifth page.</p>	<p>Faded text at the bottom of the sixth page.</p>
	

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Asunción Manzanales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0023-43	FECHA:	20/08/2024



Foto 1: Remodelación de lavamanos, sustitución de piso azulejo y sustitución de chorros.



Foto 2: Perforación de pozo de absorción de aguas residuales de cocina y lavamanos.



Foto 3: Construcción de pila con dos lavaderos en área de cocina.



Foto 4: Perforación de zanja para drenaje conexión de agua de lavamanos hacia pozo de absorción.



Foto 5: Cambio de estructura del techo de la cocina de madera a estructura metálica.




Foto 6: Perforación de vano para desayunador para entrega de alimentos y utilización como barra de picador de verdura y usos varios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar se no EDOP de 2 hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo



Date	Time	Location	Remarks
10/10/01	1400	0100	0100
10/10/01	1400	0100	0100
10/10/01	1400	0100	0100
10/10/01	1400	0100	0100
10/10/01	1400	0100	0100
10/10/01	1400	0100	0100
10/10/01	1400	0100	0100
10/10/01	1400	0100	0100
10/10/01	1400	0100	0100
10/10/01	1400	0100	0100

C

C