

REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO	PATZUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM CASERIO CHUCHUCA BAJO ALDEA CHUCHUCA ALTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO CHUCHUCA BAJO, ALDEA CHUCHUCA ALTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	04-07-0010-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	21/03/2024
<p>Foto 1: . INGENIERO JUNTO A INTEGRANTE DE OPF</p>		<p>Foto 2: VISTA LATERAL DE MÓDULO DE AULA LAMINA CON SIGNOS DE CORROSIÓN</p>	
<p>Foto 3: ESTRUCTURA PORTANTE DE MADERA CON HUMEDAD</p>		<p>Foto 4: LAMINA Y ESTRUCTURA EN MAL ESTADO</p>	
<p>Foto 5: FALTA DE FLUIDO ELECTRICO EN AULAS</p>		<p>Foto 6: POLLETON FRACTURADO Y PLANCHA CORROIDA</p>	
<p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p>ING. MARXELA A. MÉNDEZ INGENIERO CIVIL COLEGIADO 11,709</p>	



**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO**

PRA-FOR-97
Versión 4

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO CHUCHUCA BAJO ALDEA CHUCHUCA ALTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHUCHUCA BAJO, ALDEA CHUCHUCA ALTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0010-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	21/03/2024



Foto 7: PILA EN MAL ESTADO



Foto 8: EVALUADOR DE CAMPO EN EL INTERIOR DE ESTABLECIMIENTO



Foto 9: FALTA DE ESTRUCTURA Y VENTANAS EN MUROS DE MÓDULO DE AULAS



Foto 10: FALTA DE ESTRUCTURA Y LAMINA METALICA EN PATIO.



Foto 11: INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MUY MAL ESTADO



Foto 12: PISO DE TIERRA EN PATIO



[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]

ING. MARXELA A. MÉNDEZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 11,702

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa