

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA PILA ALDEA EL SITIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0014-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	21/03/2024
Foto 1: INGENIERO JUNTO A OPF EN EL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO		Foto 2: VISTA LATERAL A MÓDULO 1	
Foto 3: ESTRUCTURA PORTANTE CON MARCAS DE APOLLAMIENTO		Foto 4: MURO DE LAMINA EN MAL ESTADO Y PISO EN MAL ESTADO	
Foto 5: ESTRUCTURA DE HORCONES EN MAL ESTADO Y PISO DE TIERRA		Foto 6: ESTRUCTURA METALICA CON MARCAS DE CORROSIÓN	



*[Handwritten signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten signature]*

ING. MARXEL A. MÉNDEZ  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 11.709

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Proyecto

REGISTRO FOTOGRAFICO

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA PILA ALDEA EL SITIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0014-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	21/03/2024



Foto 7: LAMINA CON AGUJEROS



Foto 8: EVALUADOR DE CAMPO CON JUNTA DIRECTIVA DE OPF Y DIRECTORA



Foto 9: LAMINA Y ESTRUCTURA EN MAL ESTADO



Foto 10: FALTA DE FLUIDO ELECTRICO EN AULAS



Foto 11: VISTA LATERAL A MÓDULO 2



Foto 12: FALTA DE PUERTAS Y ESTRUCTURA EN MAL ESTADO.



*[Handwritten signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten signature]*

ING. MARXELA A. MÉNDEZ  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 11,709

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa