


REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO	PATZICIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO EL CHULUC ALDEA LA CANOA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	04-09-0442-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	20/03/2024
 <p>Foto 1: INGENIERO JUNTO A OPF Y DIRECTORA</p>		 <p>Foto 2: ÁREA DONDE SE IMPLEMENTARÁ LA ESTRUCTURA METÁLICA</p>	
 <p>Foto 3: ÁREA DONDE SE COLOCARÁ TECHO</p>		 <p>Foto 4: VISTA HACIA GRADAS DONDE ESTARÁ ESTRUCTURA</p>	
 <p>Foto 5: VISTA FRONTAL DE ÁREA A TECHAR CON ESTRUCTURA Y LÁMINA TROQUELADA</p>		 <p>Foto 6: VISTA LATERAL DEL ÁREA DONDE SE IMPLEMENTARÁN COLUMNAS METÁLICAS</p>	



Ernesto La Cruz Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador

ING. MARXELA A. MÉNDEZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 11,709

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZICIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CHULUC ALDEA LA CANOA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-09-0442-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/03/2024




Foto 7: LUGAR DONDE SE LEVANTARAN COLUMNAS PARA TECHO



Foto 8: PROFESIONAL EN EL INTERIOR DE ESTABLECIMIENTO



Foto 9: VISTA TRASERA DEL AREA A TECHAR



Foto 10: PATIO DONDE SE IMPLEMENTARA ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 11: ESPACIO DONDE SE LEVANTARA COLUMNAS Y TECHO DE METAL CON LAMINA TROQUELADA




Foto 12: VISTA A MODULO DE AULAS.



Luzmila Isabel Pineda Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
ING. MARXELA MÉNDEZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO 11,709
Firma, sello y No. de Colegiado del Evaluador