REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS **PREVIO** X DURANTE POSTERIOR DEPARTAMENTO: Chimaltenango MUNICIPIO: Patzicía NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL Escuela Oficial Urbana Mixta "María Raimunda Estrada Quiño ESTABLECIMIENTO: 2a. Calle 8-109 zona 1 ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL 04-09-0443-43

FECHA:



Foto1: se retiró toda la estructura de duralita para poder iniciar el remozamiento.



20/08/2024

Foto 2: colocación de la estructura metálica en el área de intervención del remozamiento.



Foto 3: colocación de tubos en las divisiones entre aulas para soporte de la estructura metálica a colocar.



Foto 4: identificación de espacios de 30 cms. entre aulas que causan interferencia en el proceso enseñanza aprendizaje.



Foto 5: identificación del área de trabajo para la elaboración de la base de estructura metálica para colocación de depósito de agua.



Foto 6: inicio de la colocación de block en espacios entre el techo y estructura metálica y entre aulas.

Observación: Sí es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativ

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

9/ 1887609	DURANTE	AS DETERMINADAS PREVIO	ST PECICIENCI
Parksa	VIUNICIPIO	Charakarango	DE-HITAMENTO
2a Calle 8-199 tuna 1	FIG MORDOBANI FIEST ARLECTMENTO	Eucrola Oficial Libbana Mixis "Meric Rescuped Historia Colo	NO MERRE DEL ES ABLECMIENTO.
5/05/80/03	AHOBA	94 C +9445 #3	соризо рец ваћаз војијанто — I
on de la estructura metàlica en el área de infervención dei	Foto 2: colecucin	s ia estructura de duralita para poder iniciar el	
ión de espacios de 30 cms. entra aulas que causon proceso enscienza aprendizajo	Foto 4: identificare	tubos en las divisiones entre aulas para soporte de	Fo to 2 ° colocación di la ost ructura metálica
colocación de block en espacios entre el techo y a orticiaulas.	Foce 6: Inicio de la ostructura metálic	del área de trabajo para la elaboración de la hase de ara culocación de depósito de agua	ssructura metalica pa
And The Charles and Children and Children	2	Providen agreeou hojes adkilenalny activity of the hojes. Control of materials action Patries Control y salls del Providente de la OPP	



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación SITUACIÓN DEFICIENCI	IAS DETERMINADAS PREVIO	DURANTE	X POSTERIOR	
DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzicía	
NOMBRE DEL	Escuela Oficial Urbana Mixta "María Raimunda Estrada Quiñ	DIRECCIÓN DEL	2a. Calle 8-109 zona 1	
ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL	04-09-0443-43	ESTABLECIMIENTO: FECHA:	20/08/2024	
ESTABLECIMIENTO:	04-05-0445-45	PEGIA.	20/00/2024	
Foto1: terraza del ár	rea a trabajar donde se acumula agua por lo que es	Foto 2: el espacio	pentre la pared y la estructura en la parte de atrás es de	
necesario elaborar o	canal de bajada de agua pluvial.	40 centimetros		
		1		
Foto 3:		Foto 4:		
Foto 5:		Foto 6:		
Observación: Si es necesari	io se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.	d L.		
	Anabella Larios Patzán Firma y sello del Presidente de la OPF EDUCATIVO		Ana Marie Vela Ruiz Apa Marie	