## REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS POSTERIOR DURANTE PREVIO SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS MUNICIPIO: DEPARTAMENTO: Chimaltenango Parramos NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL Caserio Paraxaj Escuela Oficial Rural Mixta ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL FECHA: 30/04/2024 04-14-0015-43 ESTABLECIMIENTO: Foto1: Paredes y tasas de sanitarios deterioradas Foto 2: Puertas de sanitarios Deterioradas Foto 3: Techado en mal estado Foto 4: Lavamanos en malas condiciones Foto 5: Costaneras de techado oxidadas. Foto 6: Tuberia de lavamanos inexistenete y por ende existencia de fugas de agua. Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y

Firma y Sello Director Centro Educati

Firma y sello del Presidente de

Chi-Ch-Ma Fall IN

## MERISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTEJIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLÁRES FILEGICAS

|  | f :   | ,  |  | (- ·• ·····  |                       | to the extraper                     |
|--|---|--|--|--|-----------------------|-------------------------------------|
|  | 9001-1904   |  | SUSANTE  | X call sea   | EMEALEMENT HIT        | No. 1809, No. 18 (UNIS              |
|  | Apales - 9-9 contail messacrates o mily menyamban do milanda con eleman padaman.  | CW RE  | 4,980,4 <b>9</b>   | •  | eg tartef na fO       | DEPARTAMENTO:                       |
|  | pr: 19  | 30,30  | arpoulation<br>Establication   | richtle  | Backen off Sal Roc    | ्रेश इंग्लाक्ट्र<br>र स्थानम्बद्धाः |
|  | [ 6   | 1.57.16  |  | i  | 21-31-06-01-53        | Judicial Lines                      |
|  |   |  | S of years, 18 octo.   |  | dispine in the energy |                                     |
|  | territo constraint  | A Property of the Control of the Con | tananava z i gov. P  |  | Sunta han i           | Pote St Toutsude o                  |
| Signal of the state of the stat | Leave the same to | treeting 14 to   | e contra de la contra del | 1966 J. Va.  | medice of rices (b)   |                                     |
|  | 1000  | Park y simult  |  |  | en Pala son, yenn "   |                                     |
|  |   |  |  | The state of the s |                       |                                     |



## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PREVIO X SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS DURANTE

POSTERIOR

| DEPARTAMENTO:                  | Chimaltenango               | MUNICIPIO:                        | Parramos        |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| NOMBRE DEL<br>ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL<br>ESTABLECIMIENTO: | Caserío Paraxaj |
| CÓDIGO DEL<br>ESTABLECIMIENTO: | 04-14-0015-43               | FECHA:                            | 30/04/2024      |



Foto1: Pisos desgastados



Foto 2: filtraciones de humedad en la parte inferior.



Foto 3: Pasillo de comedor con filtración de tierra



Foto 4: Patio con exceso de polvo, (aquí ya se había quitado la



Foto 5: Tierra en exceso sobre las paredes de los sanitarios .



Foto 6: Techado de corredor de aula en mal estado e inestable

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Ed