

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PARRAMOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA INTEGRAL JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A.CALLE . 0-69 ZONA 1 CANTÓN LA UNIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-14 -2592- 43	FECHA:	02 DE AGOSTO DE 2024



Foto 1: ESTRUCTURA DE TECHO, CUBIERTA DE LAMINA Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO, CUBIERTA DE LAMINA, CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL.



Foto 3: ESTRUCTURA DE TECHO, CUBIERTA DE LAMINA, CANALES Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL.



Foto 4: REPARACION DE DRENAJES Y RED DE AGUA POTABLE







Foto 5: REPARACION DE DRENAJES Y RED DE AGUA POTABLE



Foto 6: REPARACION DE DRENAJES Y RED DE AGUA POTABLE.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---