

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	<input checked="" type="checkbox"/>	DURANTE	<input type="checkbox"/>	POSTERIOR	<input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	El Tejar	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad El Eucalipto		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta El Eucalipto	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/04/2024				
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-16-0007-43						




Foto1
Pintura de techo exterior (Cubierta de laminas)



Foto 2
Pintura de techo exterior (Cubierta de laminas)



Foto 1
Sustitución de lamina de bodega de 14 pies (Cubierta de laminas)



Foto 2
Sustitución de lamina de bodega de 14 pies (Cubierta de laminas)




Foto 1
Sustitución de costaneras de 4 x 4 pulgadas para columnas (Estructura de techo)




Foto 2
Sustitución de costaneras de 4 x 4 pulgadas para columnas (Estructura de techo)

Luis Ramiro Alvarado Rosales
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello del Director del Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	<input checked="" type="checkbox"/>	DURANTE	<input type="checkbox"/>	POSTERIOR	<input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	El Tejar				
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta El Eucalipto	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad El Eucalipto				
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-16-0007-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/04/2024				



Foto1
Sustitución de costaneras de 4x2 pulgadas para columnas (Estructura de techo)



Foto 2
Sustitución de costaneras de 4x2 pulgadas para columnas (Estructura de techo)



Foto 1
Cambio de 3 chapas (Puertas)



Foto 2
Cambio de 3 chapas (Puertas)



Foto 1
Colocación puertas de acceso (Puertas)



Foto 2
Colocación puertas de acceso (Puertas)

Luis Ramiro Alvarado Rosales
Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma, Sello del Director del Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	<input checked="" type="checkbox"/>	DURANTE	<input type="checkbox"/>	POSTERIOR	<input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	El Tejar	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad El Eucalipto		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta El Eucalipto	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/04/2024				
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-16-0007-43						

	
Foto 1 Colocación vidrios (Ventanas)	Foto 2 Colocación vidrios (Ventanas)
	
Foto 1 Colocación de piso treinta y seis metros cuadrados (piso)	Foto 2 Colocación de piso treinta y seis metros cuadrados (piso)
	
Foto 1 Elaboración de una cuneta en entrada (Cunetas de concreto)	Foto 2 Elaboración de una cuneta en entrada (Cunetas de concreto)


Luis Ramiro Alvarado Rosales
Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma, Sello del Director del Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	<input checked="" type="checkbox"/>	DURANTE	<input type="checkbox"/>	POSTERIOR	<input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	El Tejar	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad El Eucalipto		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta El Eucalipto	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/04/2024				
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-16-0007-43						




Foto 1
Sustitución de siete sanitarios completos (Servicios sanitarios y accesorios)

Foto 2
Sustitución de siete sanitarios completos (Servicios sanitarios y accesorios)



Foto 1
Sustitución de un portón principal de 2.96x2.30 mts. (Mantenimiento a portones)

Foto 2
Sustitución de un portón principal de 2.96x2.30 mts. (Mantenimiento a portones)





Foto 1
Colocación de red de drenaje aguas pluviales (Reparación de red de drenaje y red de agua potable)


Foto 2
Colocación de red de drenaje aguas pluviales (Reparación de red de drenaje y red de agua potable)


Luis Ramiro Alvarado Rosales
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello del Director del Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	<input checked="" type="checkbox"/>	DURANTE	<input type="checkbox"/>	POSTERIOR	<input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	El Tejar				
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta El Eucalipto	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad El Eucalipto				
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-16-0007-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/04/2024				


	
Foto 1 Red agua potable (Reparación de red de drenaje y red de agua potable)	Foto 2 Red agua potable (Reparación de red de drenaje y red de agua potable)
	
Foto 1 Culminación de muro perimetral con fundición de columna horizontal (Cercos o muros perimetrales)	Foto 2 Culminación de muro perimetral con fundición de columna horizontal (Cercos o muros perimetrales)
	
Foto 1 Culminación de muro perimetral con malla, (Cercos o muros perimetrales)	Foto 2 Culminación de muro perimetral con malla, (Cercos o muros perimetrales)


Luis Ramiro Alvarado Rosales
Firma y sello del Presidente de la OPF



ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CONSEJO EDUCATIVO
COMUNIDAD EL EUCALIPTO
EL TEJAR


Firma, Sello del Director del Centro Educativo Público



ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
EL EUCALIPTO
DIRECCION
EL TEJAR, CHIMALTENANGO

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	<input checked="" type="checkbox"/>	DURANTE	<input type="checkbox"/>	POSTERIOR	<input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	El Tejar	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad El Eucalipto		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta El Eucalipto	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/04/2024				
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-16-0007-43						



Foto 1
Culminación de muro perimetral con tubos de hierro galvanizado (Cercos o muros perimetrales)




Foto 2
Culminación de muro perimetral con tubos de hierro galvanizado (Cercos o muros perimetrales)



Foto 1
Fundición de loza en patio veinticinco metros cuadrados (Loza de patio)



Foto 2
Fundición de loza en patio veinticinco metros cuadrados (Loza de patio)



Foto 1
Construcción de cisterna 1.50 metros de altura por 2 metros de ancho y largo (Reparación y mantenimiento de cisterna/ depósito de agua)




Foto 2
Construcción de cisterna 1.50 metros de altura por 2 metros de ancho y largo (Reparación y mantenimiento de cisterna/ depósito de agua)

Luis Ramiro Alvarado Rosales
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y sello del Director del Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	<input checked="" type="checkbox"/>	DURANTE	<input type="checkbox"/>	POSTERIOR	<input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	El Tejar				
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta El Eucalipto	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad El Eucalipto				
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-16-0007-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/04/2024				



Foto 1
Sustitución de estufa industrial de tres hornillas (Reparación o sustitución de área de cocina)



Foto 2
Sustitución de estufa industrial de tres hornillas (Reparación o sustitución de área de cocina)



Foto 1
Sustitución ollas aluminio tamaño grande (Reparación o sustitución de área de cocina)



Foto 2
Sustitución ollas aluminio tamaño grande (Reparación o sustitución de área de cocina)




Foto 1
Sustitución ollas aluminio tamaño mediana (Reparación o sustitución de área de cocina)



Foto 2
Sustitución ollas aluminio tamaño mediana (Reparación o sustitución de área de cocina)

Luis Ramiro Alvarado Rosales
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello del Director del Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	<input checked="" type="checkbox"/>	DURANTE	<input type="checkbox"/>	POSTERIOR	<input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	El Tejar				
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta El Eucalipto	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad El Eucalipto				
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-16-0007-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/04/2024				



Foto1
Sustitución de ollas de aluminio tamaño pequeña (Reparación o sustitución de área de cocina)



Foto 2
Sustitución de ollas de aluminio tamaño pequeña (Reparación o sustitución de área de cocina)




Foto 1
Sustitución de cilindro para gas (Reparación o sustitución de area de cocina)



Foto 2
Sustitución de cilindro para gas (Reparación o sustitución de area de cocina)



Foto 1
Sustitución de licuadoras (Reparación o sustitución de área de cocina)



Foto 2
Sustitución de licuadoras (Reparación o sustitución de área de cocina)

[Handwritten Signature]
Luis Ramiro Alvarado Rosales
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
Firma, Sello del Director del Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	<input checked="" type="checkbox"/>	DURANTE	<input type="checkbox"/>	POSTERIOR	<input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	El Tejar				
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta El Eucalipto	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad El Eucalipto				
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-16-0007-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11/04/2024				



Foto 1
Sustitución de procesadoras de verdura (Reparación o sustitución de área de cocina)

Foto 2
Sustitución de procesadoras de verdura (Reparación o sustitución de área de cocina)



Foto 1
Sustitución de cuchillos (Reparación o sustitución de área de cocina)



Foto 2
Sustitución de cuchillos (Reparación o sustitución de área de cocina)




Foto 1
Sustitución de tablas de plástico para picar (Reparación o sustitución de área de cocina)



Foto 2
Sustitución de tablas de plástico para picar (Reparación o sustitución de área de cocina)

[Handwritten Signature]
Luis Rantiro Alvarado Rosales
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
Firma, Sello del Director del Centro Educativo Público

