



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO <input type="checkbox"/>	DURANTE <input type="checkbox"/>	POSTERIOR <input checked="" type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:		El Tejar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta El Eucalipto	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:		Comunidad El Eucalipto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-16-0007-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:		02/08/2024

	
Foto 1 Suministro e instalación de puerta de metal de 100cm x 114 cm.	Foto 1 Suministro e instalación de puerta de metal de 100cm x 114 cm.
	
Foto 1 Suministro e instalación de puerta de metal de 110cm x 159cm con estructura metálica para cerrar todo el espacio debajo de las gradass.	Foto 2 Suministro e instalación de puerta de metal de 110cm x 159cm con estructura metálica para cerrar todo el espacio debajo de las gradass.
	
Foto 1 Servicio de demolición de columna, reparación de techo y extracción de ripio.	Foto 2 Servicio de demolición de columna, reparación de techo y extracción de ripio.

  
Luis Ramiro Alvarado Rosales  
Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
CONSEJO EDUCATIVO  
COMUNIDAD EL EUCALIPTO  
EL TEJAR

  
Firma, Sello del Director del Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
EL EUCALIPTO  
DIRECCION  
EL TEJAR, CHIMALTENANGO

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO <input type="checkbox"/>	DURANTE <input type="checkbox"/>	POSTERIOR <input checked="" type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	El Tejar	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta El Eucalipto	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad El Eucalipto	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-16-0007-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	02/08/2024	



Foto 1  
Cajas de captación con base de ladrillo y rejillas.

Foto 1  
Cajas de captación con base de ladrillo y rejillas.




Foto 1  
Servicio de traslado y conexión de pila y chorro independiente.

Foto 2  
Servicio de traslado y conexión de pila y chorro independiente.




Foto 1  
Terminación de muro perimetral

Foto 2  
Terminación de muro perimetral

  
Luis Ramiro Alvarado Rosales  
Firma y sello del Presidente de la OPF




  
Firma, Sello del Director del Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO <input type="checkbox"/>	DURANTE <input type="checkbox"/>	POSTERIOR <input checked="" type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:		El Tejar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta El Eucalipto	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:		Comunidad El Eucalipto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-16-0007-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:		02/08/2024

	
Foto 1 Fundición de 110 mts2 de loza de patio y entrada	Foto 1 Fundición de 110 mts2 de loza de patio y entrada
	
Foto 1 Cambio de chapas de puerta	Foto 2 Cambio de chapas de puerta
	
Foto 1 Desmontaje de inodoros existentes e instalación de nuevos inodoros.	Foto 2 Desmontaje de inodoros existentes e instalación de nuevos inodoros.

  
Luis Ramiro Alvarado Rosales  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma, Sello del Director del Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta El Eucalipto	MUNICIPIO:		El Tejar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-16-0007-43	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:		Comunidad El Eucalipto
		FECHA DE LA INSPECCIÓN:		02/08/2024

Foto 1 Nivelación de torta de 52 mts <sup>2</sup>	Foto 1 Nivelación de torta de 52 mts <sup>2</sup>
Foto 1 Desmontaje de llave de lavamanos existente e instalación de manguera de abasto y llave de lavamanos nueva.	Foto 2 Desmontaje de llave de lavamanos existente e instalación de manguera de abasto y llave de lavamanos nueva.
Foto 1 Instalación de piezas de vidrio	Foto 2 Instalación de piezas de vidrio

Luis Ramiro Alvarado Rosales  
Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma, Sello del Director del Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO <input type="checkbox"/>	DURANTE <input type="checkbox"/>	POSTERIOR <input checked="" type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:		El Tejar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta El Eucalipto	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:		Comunidad El Eucalipto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-16-0007-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:		02/08/2024

	
Foto 1 Instalación de energía eléctrica para alimentación de bomba	Foto 1 Instalación de energía eléctrica para alimentación de bomba
	
Foto 1 Instalación de bomba de agua y cisterna	Foto 2 Instalación de bomba de agua y cisterna
	
Foto 1 Instalación de portón de ingreso	Foto 2 Instalación de portón de ingreso

  
Luis Roldán Alvarado Rosales  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma, Sello del Director del Centro Educativo Público

