

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	Chiquimula.	MUNICIPIO:	Chiquimula.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	GORM. Caserio Rotrenillos.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Rotrenillos.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	W-01-D100-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	28/08/24



Foto1: .Pintura en muros interior y exterior




Foto 2: Mantenimiento de area en cocina




Foto 3: Mantenimiento de ventana



Foto 4: Mantenimiento de muro perimetral de malla con tubo HG




Foto 5: Pintura en muro interior y exterior






Foto 6: Mantenimiento a puertas



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/
la DIEDUC

Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma

Miguel Ramos
Técnico Infraestructura