

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | Chiquimula | MUNICIPIO: | Chiquimula |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP caserío Guayabillas, aldea El Palmar | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Guayabillas, Aldea El Palmar, Chiquimula |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-01-0102-42 | FECHA: | 22 de febrero del año 2024 |



Foto 1: lamina de techo en los sanitarios en mal estado.



Foto 2: no se cuenta con estructura de metal en el techo.




Foto 3: sustituir puertas de madera, por puertas de metal.



Foto 4: sustitucion de inodoros.



Foto 5 : reparación de muro perimetral.



Foto 6: reparación de muro de contención.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jessica Maricielo Lopez Molina
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

