

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	Chiquimula.	MUNICIPIO:	Chiquimula.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	BORM. Casero Quebrada Seca.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero Quebrada Seca.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0118-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	29/08/24.



Foto1: .Muro perimetral con repello y cernido



Foto 2: Muro perimetral con repello y cernido



Foto 3: Muro perimetral con repello y cernido



Foto 4: Pendiente instalación de portón



Foto 5: Reparación de muro perimetral existente



Foto 6: Muro perimetral del establecimiento con cernido



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificación de la DIEDUC

Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma

Miguel Ramos
Técnico Infraestructura