







REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	Chiquimula.	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CORM. Cas. El Nanzal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cas. Nanzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-01-0154-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	28/08/2024.
 <p>Foto1: .mantenimiento de Portón</p>		 <p>Foto 2: Sustitucion de lamina y estructura metalica</p>	
 <p>Foto 3: Sustitucion de lamina y estructura metalica</p>		 <p>Foto 4: Losa de patio</p>	
 <p>Foto 5: Losa de patio</p>		 <p>Foto 6: Muro de contencion</p>	

Rosalina Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura, la DIDEDUC



[Handwritten Signature]

Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma

Miguel Ramos
Técnico Infraestructura