

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM AMISRAEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA ALTAMIRA, ALDEA PETAPILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0169-42	FECHA:	7/11/2024



Foto 1: REPARACIÓN DE PISO DE LOSA



Foto 2: REPARACIÓN DE VENTANAS DE VIDRIO



Foto 3: REPARACIÓN DE PORTON PRINCIPAL



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA



Foto 5: CERIDO DE MURO



Foto 6: PINTURA DE EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se adjuntan al Bóveda de hojas.

<p><i>Daisy Karina Cordero Vásquez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM AMISRAEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA ALTAMIRA, ALDEA PETAPILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0169-42	FECHA:	7/11/2024



Foto1: PINTURA EN MUROS DE EXTERIORES E INTERIORES



Foto 2: PINTURA EN MUROS DE EXTERIORES E INTERIORES



Foto 3: PINTURA EN MUROS DE EXTERIORES E INTERIORES



Foto 4: REPARACIÓN DE MURO EN EL ÁREA DE DIRECCIÓN



Foto 5: REPARACIÓN DE GALERA



Foto 6: REPARACIÓN DE PUERTA DE INGRESO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Demy Karina Cordero Vasquez</i> Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM AMISRAEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA ALTAMIRA, ALDEA PETAPILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0169-42	FECHA:	7/11/2024




Foto 1: REPARACIÓN DE PUERTA DE INGRESO




Foto 2: REPARACIÓN DE PORTON PRINCIPAL




Foto 3: REPARACIÓN DE PORTON PRINCIPAL



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delmy Karina Cordero Vasquez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

