

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a. Avenida Final Sur Zona 3 Colonia los Ángeles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0171-45	FECHA:	22 de octubre de 2024



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA: Estructura metálica con tubería de 3*3 y de 2*2 con Joist y carga, lámina de costanera de 3*2 más enlaminado con lámina troquelada calibre 26



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO: Zapata más pedestal más plastina de acero para columnas de soporte a estructura metálica



Foto 3: PISO: Fundición de contrapiso de 5 cms en área de pasillos del instituto y ampliación de escenario existente



Foto 4: PISO: Fundición de contrapiso de 5 cms en área de pasillos del instituto y ampliación de escenario existente




Foto 5: PISO: Fundición de contrapiso de 5 cms en área de pasillos del instituto y ampliación de escenario existente

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

