

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	<b>CHIQIMULA</b>	MUNICIPIO:	<b>CHIQIMULA</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO EL ZARZAL, ALDEA EL MATAZANO</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>CASERÍO EL ZARZAL, ALDEA EL MATAZANO</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>20-01-0222-43</b>	FECHA:	<b>1/10/2024</b>




Foto 1: MURO PERIMETRAL: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA (125 M2).




Foto 2: MURO PERIMETRAL: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA (125 M2).



Foto 3: REPARACIÓN DE RED DE DRENAJES Y AGUA: REFORZAMIENTO DE FOSA SÉPTICA, SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA PVC LINEA PRINCIPAL AGUAS NEGRAS (3 PULGADAS), RED DE AGUA ENTUBADA, (SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA PVC LINEA PRINCIPAL Y SUS ACCESORIOS INSTALACIÓN INCLUIDA).



Foto 4: REPARACIÓN DE RED DE DRENAJES Y AGUA: REFORZAMIENTO DE FOSA SÉPTICA, SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA PVC LINEA PRINCIPAL AGUAS NEGRAS (3 PULGADAS), RED DE AGUA ENTUBADA, (SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA PVC LINEA PRINCIPAL Y SUS ACCESORIOS INSTALACIÓN INCLUIDA).




Foto 5: DIVISIÓN DE PARED EN MÓDULO I: SALÓN DE CLASES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.



Foto 6: CUNETETA DE CONCRETO: REPARACIÓN DE CUNETETA DE CONCRETO (6 METROS CUADRADOS).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Mynor Sanchez*  
Firma y sello del Presidente de la OPP

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público