

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL LIMÓN, ALDEA LA LAGUNA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL LIMÓN, ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0506-43	FECHA:	23/02/2024



FOTO 1: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 3: PUERTAS DE METAL. MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA ( LIJADO, CEPILLADO Y APLICACIÓN DE PINTURA)



Foto 4: PUERTAS DE METAL. MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA ( LIJADO, CEPILLADO Y APLICACIÓN DE PINTURA)



Foto 5: MANTENIMIENTO A PORTÓN



Foto 6: MANTENIMIENTO A PORTÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Elianeeth Garcia Alvarez*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL LIMÓN, ALDEA LA LAGUNA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL LIMÓN, ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0506-43	FECHA:	23/02/2024



FOTO 7: MANTENIMIENTO DE BARANDAS



FOTO 8: MANTENIMIENTO DE BARANDAS



Foto 9: VENTANAS. ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCONES DE METAL



Foto 10: VENTANAS. ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE BALCONES DE METAL



Foto 11: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL. REPARACIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL



Foto 12: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL. REPARACIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Elianeth Garcia Alvarez*  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

