







REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	Chiquimula.	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	GORM. Plan del Jocoite.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero Plan del Jocoite.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-1083-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	27/8/24
 <p>Foto 1: Continuation and remodeling of an existing wall in the kitchen area.</p>		 <p>Foto 2: Replacement of corrugated metal sheeting.</p>	
 <p>Foto 3: Replacement of corrugated metal sheeting.</p>		 <p>Foto 4: Electrical system.</p>	
 <p>Foto 5: Replacement of corrugated metal sheeting.</p>		 <p>Foto 6: Replacement of corrugated metal sheeting.</p>	


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura Escolar de la DIEDUC


Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma
Miguel Ramos
Tecnico Infraestructura

