



Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIOR DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa A EORM Aldea Tablón De La Nueva Esperanza	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tablón De La Nueva Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-1299-42	FECHA:	31/10/2024

Aula No. 1



Foto1: Con pintura en mal estado con necesidad de aplicar pintura, en interior y exterior.

Aula No. 2




Foto 2: aula sin pintura con necesidad de aplicar pintura en interior y exterior

Cocina



Foto 3: Cocina con necesidad de aplicar pintura en interior y exterior

Baños




Foto 4: con necesidad de aplicar pintura en interior y exterior.

Aula No. 1



Foto 5: Aula con necesidad de aplicación de repello solera de humedad.

Puertas Aula No. 2



Foto 6: Mantenimiento a puertas metálicas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Salvador López Ramírez Firma y sello del Presidente de la OPE	 Sandy Lorena Pinituj Zamora Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa A EORM Aldea Tablón De La Nueva Esperanza	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tablón De La Nueva Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-1299-42	FECHA:	31/10/2024

Aula No. 2




Foto 7: Susititución de piso de torta de concreto por 85 M2 de piso de granito.

Aula No. 2




Foto 8: Reparación de repello columnas interiores y exteriores.

Bodega



Foto 8: Pintintura en mal estado con necesidad de aplicar pintura en interior y exterior.

Cuneta



Foto 10: reparación de 7ML de Cuneta de Concreto

Banqueta




Foto 11: Banqueta de Concreto con necesidad de reparación.

Pared intermedia en Aula No. 2



Foto 6: Continuación de pared existente en Aula No. 2 pared Intermedia.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Salvador López Ramírez Firma y sello del Presidente de la OPE		 Sandy Lorena Pinituj Zamora Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---