

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL INGENIERO JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL INGENIERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-1651-43	FECHA:	10/07/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Sustitución de elementos de fijacion y Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) Puertas de metal




Foto 3: Sustitución de estructura de metal de ventana, Sustitución de balcones de metal, Sustitución de balcones de metal




Foto 4: Sustitución de piso de granito




Foto 5: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque), Sustitución inodoros



Foto 6: Sustitución de portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

X claudialissette Alvarez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Foto 7: Reparación de planchas de concreto de patio

Foto 8: Reparación de planchas de concreto de patio

claudia Lissette Alvarez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

