

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Laguneta , Aldea San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-2091-42	FECHA:	17 de agosto de 2024



Foto1: Mantenimiento de porton, Reparación de muro




Foto 2: Pintura de exteriores e interiores



Foto 3: Mantenimiento de balcones y ventanas




Foto 4: Mantenimiento de puertas de aulas y baños total 4 puertas



Foto 5: Reparación de muro, sustitución cubierta de lámina y sustitución de estructura de madera por metal



Foto 6: Depósito de agua y Bomba de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Firma del Presidente de la OPF*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*Firma del Director*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Laguneta , Aldea San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-2091-42	FECHA:	17 de agosto de 2024



Foto1: Sanitario




Foto 2: Lavamanos




Foto 3: Reparación de muro



Foto 4: Canal cuadrado




Foto 5: Suministro piso torta de cemento



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

