

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA ARADA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL TAMARINDO SAN JOSÉ LA ARADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-02-1598-42	FECHA:	03/07/2024



Foto 1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 2: Sustitución de puerta de malla por una puerta de metal



Foto 3: Sustitución de ventana de metal de vidrio por ventana de pvc



Foto 4: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico




Foto 5: Sustitución de piso de concreto por piso de patio en el corredor




Foto 6: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, maguera)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA ARADA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL TAMARINDO SAN JOSÉ LA ARADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-02-1598-42	FECHA:	03/07/2024




Foto 7: Sustrucción de inodoros




Foto 8: Colocación de Azulejo de Baños




Foto 9:




Foto 10:



Foto 11:






Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la CPEP



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

