


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Chiquimula | MUNICIPIO: | San Juan Ermita |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta Caserío La Ceiba Aldea Chancó | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío La Ceiba Aldea Chancó |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-03-0136-43 | FECHA: | 23/0224 |



Reparación de techado de aulas antiguas (reparación de estructura y lamina g)



Reparacion de Tabique Movil



Reparación de techo en aulas nuevas



Reparación de servicios sanitarios



Reparación de puertas



Reparación de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Chiquimula | MUNICIPIO: | San Juan Ermita |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta Caserío La Ceiba Aldea Chancó | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío La Ceiba Aldea Chancó |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-03-0136-43 | FECHA: | 23/0224 |





Instalacion de luz electrica en ambas escuelas




Reparación de piso en aulas viejas



reparación de pintura



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.F.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

