

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío La Ceiba Aldea Chancó	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Ceiba Aldea Chancó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0136-43	FECHA:	27/05/2024



Proceso Terminado del techo en aulas antiguas



Proceso terminado del Tabique móvil



Proceso terminado de reparación de laminas del techo en aulas nuevas



Proceso terminado de reparación de los baños




Proceso terminado de reparación de puertas



Proceso terminado de instalacion de ventanas de PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío La Ceiba Aldea Chan	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Ceiba Aldea Chancó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0136-43	FECHA:	27/05/2024



Proceso terminado de instalacion de luz electrica



Proceso terminado de del piso de concreto



Proceso terminado de pintar las dos escuelas




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPI



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

