

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO X DURANTE POSTERIOR

| DEPARTAMENTO: | Chiquimula | MUNICIPIO: | San Juan Ermita |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Minas Abajo | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Minas Abajo, San Juan Ermita, Chiquimula |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-03-0141-43 | FECHA: | 22 de febrero de 2024 |



Vista de frente de Escuela, no tiene ventanas y balcones necesitan mantenimiento



Puertas de servicios sanitarios en mai estado, lamina tiene corrosion, sobretodo en la parte inferior



Balcones necesitan mantenimiento. Cambio de varillas de acero dañadas y aplicacion de pintura anticorrosiva



Balcones necesitan mantenimiento. Cambio de varillas de acero dañadas y aplicacion de pintura anticorrosiva



Piso de granito actualmente en mal estado



Piso de granito en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Morra Concepción Perez Carcas Educativo

Firma y sello del Presidente de la OPF

ALDEA MINAS ABAJO