

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0495-43	FECHA:	29/04/2024

**Reparación de Canal Metálico**



Foto 1: Descripción: trabajo de reparación de canales de la parte de atrás del centro siendo 9.76 metros lineales que corresponden a 4 canales galvanizados de calibre 28.

**Reparación de Muros**




Foto 2: Descripción: trabajo de reparación de los muros que se encuentran en la parte de enfrente, atrás y en la cancha; siendo 4 metros lineales, utilizando cemento, piedrin y arena.

**Reparación de puerta Metálica**



Foto 3. Descripción: trabajo de repación de puerta metálica que se encuentra en la entrada del centro educativo utilizando: angular de 1" X 1/8", tubo metálico de 1 chapa 18, visagras, tipo banderas de 3/4", chapa

**Reparación de Portón metálico**



Foto 4: Descripción: reparación de portón metálico que se encuentra en la entrada principal del centro educativo utilizando pintura R 15, Tinner, y 1 candado Yale.

**Reparación de cocina**




Foto 5: Descripción: trabajo de reparación de cocina que se encuentra en la parte de atrás del centro educativo con levantamiento de paredes, colocación de lámina y su estructura y piso de torta de cemento.

**Reparación de Fosa**



Foto 6: Descripción: se realiza el trabajo de excavación y fundición para reparaciónde fosa séptica de polietileno.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Reyna Isasel Hernández Ramírez*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

