

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA QUEQUEZQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0511-43	FECHA:	07 DE AGOSTO DE 2024



ENTERRADO EL MURO PERIMETRAL



EL MURO SE ENCUENTRA ENTERRADO Y A LA PAR ESTA LA CASA DE UNA VECINA, LA CUAS SE QUEJA PORQUE LA BASURA Y EL AGUA CORRE PARA DONDE ELLA.



AQUÍ SE OBSERVA PARTE DEL MUR, ENTRADA A LA ESCUELA



MURO PERIMETRAL, PARTE DE ABAJO



MURO PERIMETRAL, PARTE ENTERRADA, PROBOCADA POR LAS LLUVIAS



MURO PERIMETRAL DESTRUIDA, SEGUNDA ENTRADA A LA ESCUELA, A LA PAR UN VIRTIENTE, LA GENTE APROVECHA PARA METERSE A LA ESCUELA A SER SUS NECESIDADES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público