

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR DEPARTAMENTO: CHIQUIMULA MUNICIPIO: SAN JUAN ERMITA DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: NOMBRE DEL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA LAGUNETAS ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL 20 - 03 - 2059 - 45 22/05/2024 ESTABLECIMIENTO:



CUNETA DE ENFRENTE

Foto 1: Reparación de 35 metros de cuneta de concreto de enfrente del Instituto.



CUNETA DE BAÑOS

Foto 2: Incluye los 35 metros de fundición de enfrente del Instituto y enfrente de los Baños.



INODORO

Foto 3: Sustitución de tres Sanitarios y sus accesorios.



PISO DE INODORO

Foto 4: Sustitución de 3 metros de piso antideslizante en el area de Inodoros y pintura de paredes.



COCINA

Foto: Reparación de cocina y mejoramiento de patio.



ADENTRO DE LA COCINA

Foto 6: Sustitución de piso de la cocina, mejoramiento de ornilla, molendero y sustitución de pila.

ALDEA LAGUNETAS Firma y sello del Presidente de la OPF

or Centro Educativo Públi