



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP, CASERÍO EL PALMAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PALMAR, ALDEA MATAZANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0009-42	FECHA:	08/03/2024




Foto1: Reparación de Muro perimetral existente, ya que esta muy bajo y es prioridad mas altura




Foto 2: Muro existente de aula y donde se requiere la sustitucion de piso ceramico




Foto 3: Reparación de Muro perimetral existente, ya que esta muy bajo y es prioridad que cuente con mas altura para resguardo de alumnos




Foto 4: Vista lateral en donde se aprecia el muro existente y se requiere la sustitucion de estructura de metal de techo




Foto 5: Muros existente con el que ya se cuenta, es demasiado bajo y no protege



Foto 6: Parte frontal en donde se aprecia el muro existente y se quiere realizar la Sustitución de lamina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Lidia Ramirez Aldana*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

