



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP, CASERÍO EL PALMAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PALMAR, ALDEA MATAZANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0009-42	FECHA:	08/03/2024




Foto 1: Seguimiento al muro existente




Foto 2: Mantenimiento y sustitucion con mejor material y block en muro existente




Foto 3: Seguimiento y mantenimiento al muro existente




Foto 4: Mantenimiento al muro existente y reparacion de muro de cocina, se refuerza y se eleva la altura




Foto 5: Seguimiento al muro existente y reparacion de muro de cocina, se refuerza y se eleva la altura




Foto 6: Mantenimiento al muro existente y reparacion de muro de aula, se refuerza y se eleva la altura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lolita Ramirez Aldana

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

