

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR DEPARTAMENTO: Chiquimula MUNICIPIO: Jocotán NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL Escuela Oficial Rural Mixta ESTABLECIMIENTO: Caserío Despoblado, aldea Oquén ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL 20-04-0020-43 FECHA: 3/12/2024



Foto1: muro perimetral y aula ya completada, con torta de cemento, puertas y balcones.



Foto 2: balcones del aula ya colocados, ésto es por la parte de atrás por donde está el oratorio.



Foto 3: torta de cemento en patio de la escuela



Foto 4: puerta y balcón ya colocados en el espacio que antes solo habían las bases.



Foto 5: torta de cemento concluída, en el aula donde anteriormente solo lhabían bases con piso de tierra.



Foto 6: torta de cemento concluída en el aula en donde tenía paredes de nylon y piso en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

CASERIO S DESPOSADO Prima y selo-del Presidente de la OPF PUBLICA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público